

Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote, SA
Turismo Lanzarote

Visto informe emitido por la Responsable Técnica del Geoparque Mundial de la UNESCO Lanzarote y Archipiélago Chinijo de fecha 9 de noviembre de 2021, en relación a la existencia de una situación de riesgo sobre los visitantes del área turística de “**LOS HERVIDEROS**” del siguiente tenor literal:

“El pasado 5 de noviembre de 2021 se recibió por parte de la empresa adjudicataria para la realización del “Estudio del Estado de Conservación de los Lugares de Interés Geológico Terrestres del Geoparque Mundial de la UNESCO Lanzarote y Archipiélago Chinijo”, (Geotecnia Allirroz, S.L.), el conjunto de fichas con los datos relativos al estado de conservación de los distintos Lugares de Interés Geológico incluidos en el Inventario del Patrimonio Geológico llevado a cabo en el marco de un Convenio Específico establecido entre el Cabildo de Lanzarote y el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).

*Entre ellas hemos de destacar la relativa al Lugar de Interés Geológico LZ37, “Procesos de erosión litoral en las lavas históricas de **Los Hervideros**”, destacando los siguientes comentarios por parte de la geóloga redactora de dicha ficha:*

AMENAZAS AL LIG	Si	No	No aplica
Amenazas antrópicas	X		
Amenazas naturales	X		
Se han detectado expolios		X	
Erosión del lugar	X		
Es muy visitado	X		
Comentarios: La erosión marina ha lavado algunas zonas sobre las que se asienta un mirador. (Ver foto) El acceso de los visitantes a algunos miradores es muy peligroso.			



MEDIDAS CORRECTORAS	Si	No	No aplica
Controlar el acceso del visitante	X		
Señalizar el sendero de acceso		X	
Eliminar senderos innecesarios	X		
Impedir el acceso de vehículos 4x4			X
Realizar limpieza		X	
Poner vigilancia		X	
Eliminar montículos/figuras de piedras/Zocos de piedras		X	
Eliminar paneles informativos deteriorados			X
Colocar paneles informativos/códigos QR	X		
Eliminar vegetación invasora (vinagreras/otras)		X	
Colocar señales de riesgos	X		
Frenar la extracción de áridos/suelo para cultivos		X	
Necesita Protección Urgente	X		
<p>Comentarios:</p> <p>Tras el socavón producido por la erosión marina en la carretera LZ 703 a 1,5 km de Los Hervideros, este LIG se ha analizado desde el punto de vista de estabilidad.</p> <p>El Macizo rocoso de este lugar está formado por tramos rocosos y escorias sueltas pertenecientes a las erupciones históricas de Timanfaya, la erosión marina erosiona con muchísima facilidad dichas escorias. En fotos se muestra como una burbuja de escorias ha sido lavada por la erosión y ha dejado un vacío bajo un mirador. Esto no se descarta que este sucediendo en otros puntos del LIG, no observable.</p> <p>Destacar, además, el peligro que hay en el camino desde el aparcamiento, no hay protección alguna, el propio camino en algunos sitios se ha roto precisamente porque estaba apoyado sobre escorias que se han deslizado hacia el mar. Los visitantes se salen de este camino para hacerse fotos y se están poniendo en peligro ya que es un medio muy inestable. (Ver foto)</p> <p>Se recomienda informar la administración que le compete el riesgo existente.</p>			



Incluyendo además una serie de fotos que ilustran lo comentado:



Se observa cómo, el camino de asfalto está roto, no hay protección y las personas lo abandonan para hacerse fotos. Al fondo burbuja de escoria vacía debido a la erosión marina, en la foto inferior se muestra con más detalle.







Arriba izquierda, Mirador sobre depósitos de escorias volcánicas, a La derecha restos de un antiguo mirador. Abajo zonas de escorias erosionadas por el mar dejando un vacío.



Es por ello que se informa a los efectos oportunos, recomendando se tomen las medidas necesarias para mitigar el riesgo que pueda ocasionar el tránsito diario por la zona por parte de los visitantes y que se lleve a cabo un estudio de detalle sobre la estabilidad de esta zona turística en aras de valorar la idoneidad de futuras visitas, contemplando como opción el cierre de dicho área hasta no conocer las posibles repercusiones que el estado de deterioro actual provocado por la erosión marina pueda producir sobre la seguridad de su uso.”

Visto lo expuesto en el citado informe, **se le comunica que por parte de esta Corporación se llevará a cabo el cierre del área turística de “LOS HERVIDEROS” durante el día 7 de diciembre de 2021.**

Documento firmado electrónicamente

